

# epitécnica

## Europa

N° 2 - 22/05/2007

Epitécnica Europa, S.L. - Felipe II, 96 - entlo 3° - TE: +34 93 340 9800  
E-mail: [ventas@epitecnica.com](mailto:ventas@epitecnica.com) - WEB: [www.epitecnica.com](http://www.epitecnica.com)

**DUCHAS LAVAJOS - ARMARIOS IGNIFUGOS - RECIPIENTES DE SEGURIDAD - CAMILLAS DE RESCATE**

### NUEVO EMBARQUE

El día 21 de Mayo de 2007 ha llegado a España un nuevo embarque de productos de seguridad de la prestigiosa marca EPITECNICA.

Con éste nuevo container, ya cuentan 3 los embarques, con un inversión de mas de € 250.000, en menos de 1 año, y se refuerzan las existencias de mercancías de disposición inmediata



que EPITECNICA EUROPA, S.L. Cuenta como para servir al momento a todos sus clientes en España, Portugal e Italia

Nuestra mercancía llega en condiciones inmejorables gracias al excelente packaging y los servicios contratados de SERVINTER TRANS FREIGHT, que tranlada nuestra producción punto a punto, sin intermediarios que manipulen la carga.

### INCENDIO EN ARGENTINA - MAXIMA PREVENCION

En el mes de febrero pasado, debido al olvido de un calentador automático de muestras de laboratorio, encendido, se produjo un incendio, en uno de los laboratorios de investigación de LABORATORIO ELEA S.A. (perteneciente al grupo WARNER LAMBERT Co. De USA) de la ciudad de Buenos Aires, Argentina

El incendio se produjo un viernes por la noche, destruyendo el 100% de las instalaciones de uno de los laboratorios de investigación, de este establecimiento de 12.000 m2

En ese laboratorio la compañía tenía instalado un armario ignifugo 7010 fabricado por EPITECNICA DE ARGENTINA (Epimaster S.R.L.) que almacenaba aproximadamente 150 litros de alcoholes en botellones de vidrio de 5 y 10 litros respectivamente, lo que representa una densidad de carga de fuego de aproximadamente 40 MJ/m2

El armario ignifugo 7010, fabricado en 1999, estaba equipado con cierre automático a 50°C y contaba con la certificación bajo norma DIN 12.925 categoría F-30 por el INTI de Argentina.

En el informe de la compañía de seguros (que no estamos autorizados a divulgar) se indica que gracias al correcto funcionamiento del armario ignifugo, el incendio no se propagó a otras áreas del establecimiento medicinal, evitando pérdidas millonarias, y recomienda en el mismo informe, la compra urgente de un nuevo armario ignifugo para la adecuación y reconstrucción del laboratorio

Epimaster S.R.L fue tambien invitada a realizar un informe del siniestro, y se constató el perfecto cierre de las puertas (no obstante la antigüedad del armario), la correcta expansión de los burletes intumescentes, que sellaron todos los intersticios de las puertas, se constató tambien el cierre de las ventilas automáticas, y en el interior del armario no se verificaban daños de ningún tipo en estantes y soportes.

Cabe destacar que Laboratorios Elea, posee en la actualidad 7 armarios 7010 distribuidos en diferentes laboratorios y almacenes de su establecimiento, que funcionan perfectamente.

